แบบควบคุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	ผู้ร้องทุกข์	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ภายใน 15 วัน)	ผลการปฏิบัติ
๒ มีค ๖๖	ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	นายไพฯ ม.๗	กองช่าง	๗ วัน	กองช่างได้ทำการซ่อมแซม ราบเรียบดีแล้ว
	- ถนนเส้นหนองบง				
๑๕ มีค ๖๖	ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	นายไพฯ ม.๗	กองช่าง	๗ วัน	กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซม ราบเรียบดีแล้ว
	ถ้ำช้างบันชุมรุด				
๓๑ มีค ๖๖	ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	นายไพฯ ม.๗	กองช่าง	๗ วัน	กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซม ราบเรียบดีแล้ว
	- วัดป่าแก้วป่วนดง				

ลงชื่อ..... ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ